



Zdjęcie nr 1 – istniejący budynek zaplecza szatniowego obiektu (poza zakresem opracowania)



Zdjęcie nr 2 – istniejące ogrodzenie od strony drogi dojazdowej (do przebudowy)



Zdjęcie nr 3 – istniejące ogrodzenie od strony drogi dojazdowej do przebudowy (mur oporowy)




Zdjęcie nr 4 – istniejące ogrodzenie od strony drogi dojazdowej (mur oporowy)



Zdjęcie nr 5 – widok obiektu i lokalizacja trybun



Zdjęcie nr 6 – lokalizacja trybun (widok 2)



Zdjęcie nr 6 – lokalizacja trybun (widok 3)



Zdjęcie nr 7 – widok obiektu



Zdjęcie nr 8 – widok obiektu



Zdjęcie nr 9 – widok obiektu



Zdjęcie nr 10 – widok obiektu



Zdjęcie nr 11 – widok obiektu



Zdjęcie nr 12 – widok obiektu



Zdjęcie nr 13 – widok obiektu



Zdjęcie nr 14 – widok obiektu



Zdjęcie nr 15 – widok obiektu



Zdjęcie nr 16 – widok obiektu