

Dokumentacja Fotograficzna

CAPOW w Rybniku dz. Niedobczyce ul. Barbary; roboty remontowe ogólnobudowlane



Zdj. nr 1. Ogrodzenie – elewacja frontowa



Zdj. nr 2. Ogrodzenie brama przesuwna – elewacja frontowa



Zdj. nr 3. Ogrodzenie – elewacja frontowa



Zdj. nr 4. Ogrodzenie – elewacja prawa



Zdj. nr 5. Ogrodzenie – elewacja tylna



Zdj. nr 6. Ogrodzenie – elewacja tylna



Zdj. nr 7. Ogrodzenie elewacja lewa



Zdj. nr 8. Ogrodzenie – elewacja lewa



Zdj. nr 11. Kominki wentylacyjne do wymiany



Zdj. nr 9. Ogrodzenie wewnętrzne z bramą przeznaczone do likwidacji



Zdj. nr 12 Instalacja odgromowa do wymiany



Zdj. nr 10. Ogrodzenie wewnętrzne z bramą przeznaczone do likwidacji



Zdj. nr 13. Pomieszczenia piwniczne do remontu



Zdj. nr 11. Ogrodzenie wewnętrzne z bramą przeznaczone do likwidacji, widok elewacji lewej z odpryskami wyprawy elewacyjnej



Zdj. nr 14. Pomieszczenia piwniczne do remontu