








**Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego \_ termomodernizacja budynku przedszkola nr 7.**

L.p.	Zdjęcie	Uwagi
1		<p>Elewacja wejściowa; schody z murkami bocznymi, zadaszenie oraz zsypy do rozbiórki.</p>
2		<p>Elewacja szczytowa.</p>
3		<p>Elewacja ogrodowa.</p>
4		<p>Połączenie segmentu poddawanego termomodernizacji i dobudowanego.</p>

5		Balustrada w segmencie dobudowanym do podwyższenia.
6		Balustrada w segmencie termomodernizowanym do podwyższenia.
7		Narożnik budynku na wysokości cokołu.
8		Zsypy przy oknach piwnicznych do likwidacji; miejsce budowy podjazdu.



9		Drzwi w elewacji szczytowej do wymiany.
10		Kolorystyka segmentu dobudowanego do powtórzenia na segmencie termomodernizowanym.
11		Drzwi wejściowe do demontażu (nowe w formie przeszklonej ścianki w przestrzeni istniejącego przedsionka).
12		Lokalizacja fragmentu ogrodzenia do demontażu (2 przęsła); miejsce montażu bramy przesuwnej; szer. 5,0 m, wys. 1,5 m, kolor zielony.