Zakres robót:

1. Ściany budynku docieplić styropianem EPS 035 gr. 15cm
2. Wnęki okienne i drzwiowe ocieplić styropianem EPS 035 gr. 2 cm.
3. Ściany przy schodach zewnętrznych ocieplić EPS 035 gr. 5 cm.
4. Ściany piwniczne docieplić styropianem XPS 035 gr. 12cm
5. Wnęki okienne w części podpiwniczonej ocieplić styropianem XPS 035 gr. 2 cm.
6. Ściany przy schodach zewnętrznych w części niepodpiwniczonej ocieplić XPS 035 gr. 5 cm.
7. W istniejących oknach PCV wykonać nowe parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej powlekanej koloru RAL 8017 oraz wykonać w nich nawiewniki.
8. Zdemontować istniejące kraty w oknach piwnicznych i założyć nowe, stalowe, malowane proszkowo, koloru RAL 8017
9. Naprawić istniejące schody zewnętrzne od strony południowej oraz wykonać wykończenie z gresu technicznego, kolor jasny szary ..
10. Zamontować nową rynnę PCV i rurę spustową, dostosowaną kolorystycznie do istniejącego orynnowania, na zadaszeniu schodów od strony południowej.
11. Przełożenie istniejących elementów identyfikacyjnych i informacyjnych budynku na elewacji tablice, uchwyty, itp.).
12. Przełożenie istniejących kamer i alarmów na elewacji.
13. Demontaż istniejących rynien i rur spustowych. Montaż nowych o wymiarach zgodnie z rys. P-05 w kolorze brązowym.
14. W oknach O18 zamontować balustrady na wysokości 125 cm oraz w O17 na wysokości 110 cm. Balustrady stalowe, malowane proszkowo, koloru RAL 9010 z pionowymi szczeblami w rozstawie max. 12cm.
15. Zdemontować istniejące okno połaciowe drewniane i zamontować nowe okno dostosowane rozmiarem do istniejącego rozstawu krokwi.
16. Wymiana pokrycia dachowego wraz z elementami kominiarskimi, kolor pokrycia NCS S 7010-Y70R (kolor skonsultować z projektantem).
17. Naprawa kominów i otworów wentylacyjnych, kolor tynku NCS S 6010-Y70R (kolorystykę kominów skonsultować z projektantem po wyborze kolorystyki pokryci dachowego).
18. Wymiana instalacji odgromowej zgodnie z projektem instalacji.
19. Wymiana pokrycia dachowego nad wejściem do budynku od strony południowej.

**BAKBUD S.C.** *K. Seweryn, E.Seweryn*
*ul. Długa 96, 44-200 Rybnik, tel.: 32 42 47 105*

Temat:
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 18

Obiekt:
Przedszkole nr 18
ul. Stanisława Małachowskiego 40; 44-251 Rybniku
dz.nr 1030/113

Inwestor:
Urząd Miasta Rybnika
ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik

## *ROBOTY BUDOWLANE ELEWACJA WSCHODNIA*

| Projektant: | Podpis: |
|---|---|
| mgr inż.arch. M. KOZIK-NIESTEROK upr.13/SLOKK/2014 | |
| mgr inż. URSZULA JONDERKO upr. SLK/4161/PWOK/12 | |
| Opracowanie: | |
| Elżbieta SEWERYN | |

| Data: | Branża: | Skala: | Rys. nr: |
|---|---|---|---|
| wrzesień 2019 | BUD. | 1:100 | P-07 |