Zakres robót:

1. Ściany budynku docieplić styropianem EPS 035 gr. 15cm
2. Wnęki okienne i drzwiowe ocieplić styropianem EPS 035 gr. 2 cm.
3. Ściany przy schodach zewnętrznych i pom. 117 ocieplić EPS 035 gr. 5 cm.
4. Ściany piwniczne docieplić styropianem XPS 035 gr. 12 cm.
5. Wnęki okienne w części podpiwniczonej ocieplić styropianem XPS 035 gr. 2 cm.
6. Ściany przy schodach zewnętrznych w części niepodpiwniczonej ocieplić XPS 035 gr. 5 cm.
7. W istniejących oknach PCV wykonać nowe parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej powlekanej koloru RAL 8017 oraz wykonać w nich nawiewniki.
8. Zdemontować istniejące kraty w oknie piwnicznym pom. -101 i założyć nową, stalową, malowaną proszkowo, koloru RAL 8017
9. Zdemontować istniejącą kratę w oknie w pomieszczeniu 114.
10. Montaż nowych drzwi D2, D3 zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej, drzwi aluminiowych ciepłych (U ≤ 1,3 W/m2K) pełnych, koloru średniego brązu, drewnopodobne.
11. Zamontować nową rynnę PCV i rurę spustową, dostosowaną kolorystycznie do istniejącego orynnowania, na zadaszeniu schodów od strony południowej.
12. Przełożenie istniejących elementów identyfikacyjnych i informacyjnych budynku na elewacji (np. tablice, uchwyty, itp.).
13. Przełożenie istniejących kamer i alarmów na elewacji.
14. Istniejące kominy wentylacyjne należy przełożyć i odsunąć od budynku na grubość ocieplenia.
15. Demontaż istniejących rynien i rur spustowych. Montaż nowych o wymiarach zgodnie z rys. P-05 w kolorze brązowym.
16. Montaż nowych drzwi do pomieszczenia -101, drzwi EI 30, aluminiowe, ciepłe (U ≤ 1,3 W/m2K), RAL 8017.
17. Wymiana pokrycia dachowego nad wejściem do budynku od strony zachodniej i południowej
16. Naprawić schody prowadzące do kotłowni. Zdemontować starą balustradę i wykonać nową, stalową, ocynkowana, malowana proszkowo koloru RAL 8017, wys. 1,10 m, z pionowymi szczeblami w rozstawie max. 12 cm.
17. Zdemontować istniejące pokrycie dachu szopy (blacha falista). Wykonać nowe pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej na deskowaniu pełnym.
18. Zamontować nowe rynny i rury spustowe PCV na szopie (pom. 117), w kolorze dostosowanym do istniejącego orynnowania.
19. Zdemontować istniejące luksfery i zamurować otwory w szopie 117.
20. Skuć istniejący gzyms uprzednio wykonując jego dokładne pomiary, tak by odtworzyć istniejący detal na ocieplonej elewacji.
21. Zdemontować istniejącą konstrukcję drewnianą stropodachu. Ocieplić stropodach żelbetowy styropapą grafitową EPS 031 gr 20 cm i wykonać nową obróbkę blacharską. Przełożyć istniejącą rurę spustową i dosztukować brakujące fragmenty rury spustowej.
22. W oknach O18 zamontować balustrady na wysokości 125 cm. Balustrady stalowe, malowane proszkowo, koloru RAL 9010 z pionowymi szczeblami w rozstawie max. 12cm.
23. Wymiana pokrycia dachowego wraz z elementami kominiarskimi, kolor pokrycia NCS S 7010-Y70R (kolor skonsultować z projektantem).
24. Naprawa kominów i otworów wentylacyjnych, kolor tynku NCS S 6010-Y70R (kolorystykę kominów skonsultować z projektantem po wyborze kolorystyki pokryci dachowego).
25. Wymiana instalacji odgromowej zgodnie z projektem instalacji.

BAKBUD S.C. *K. Seweryn, E.Seweryn*
ul. Długa 96, 44-200 Rybnik, tel.: 32 42 47 105

Temat:
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 18

Obiekt:
Przedszkole nr 18
ul. Stanisława Małachowskiego 40; 44-251 Rybniku
dz.nr 1030/113

Inwestor:
Urząd Miasta Rybnika
ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik

ROBOTY BUDWLANE ELEWACJA ZACHODNIA

Projektant:	Podpis:
mgr inż.arch. M. KOZIK-NIESTEROK upr.13/SLOKK/2014	
mgr inż. URSZULA JONDERKO upr. SLK/4161/PWOK/12	
Opracowanie:	
Elżbieta SEWERYN	

Data:	Branża:	Skala:	Rys. nr:
wrzesień 2019	BUD.	1:100	P-09