

## **Dokumentacja fotograficzna**

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście, 44-200 Rybnik  
ul. Kościuszki 23; naprawa balkonu nad wejściem głównym oraz zawilgoconych ścian  
sali lekcyjnej



Zdj. nr 1. Zawilgocony i odpadający tynk balkonu



Zdj. nr 3. Widok balkonu od wewnątrz



Zdj. nr 2. Istniejące odwodnienie balkonu – widok jednej z dwóch kratki odwadniających przeznaczonych do przebudowy wraz z ich wymianą



Zdj. nr 4. Widok balkonu od wewnątrz