


Obiekt: OLR Rybnik dz. Maroko-Nowiny ul. ks Henryka Joński 55
Rodzaj robót: Remont podjazdu dla niepełnosprawnych i wejścia głównego ze schodami zewnętrznymi oraz nawierzchni chodników placu wewnętrznego

Dokumentacja fotograficzna:

Cz1 Remont podjazdu dla niepełnosprawnych i wejścia głównego ze schodami zewnętrznymi
(zakres określony w przedmiarze i opisie robót)



Cz. 2 Naprawa nawierzchni placu wewnętrznego Ośrodka

Należy wykonać właściwe spadki nawierzchni od budynku oraz podnieść naswietla do właściwego poziomu (zakres określony w przedmiarze i opisie robót)



Należy wyrównać zapadliska gruntu wokół budynku oraz naprawić elewację.



Nawierzchnia chodnika do przebudowy

