

	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO Oddział w Gliwicach		Lp. 8
	Protokół badania okresowego		Data: 01.03.2012
Eksploatujący: "HOSSA" SP. Z O.O. 2730404 HOTELOWA 12 44-213 RYBNIK		Urządzenie: DŹWIG Typ: MONOLITO Wytwórca: MONITOR Numer fabr./rok budowy: 248984 / 2004 Numer ewidencyjny: N 3107001261 Udźwig: 1000 kg Ilość przystanków: 3	
2730404 Miejsce badania: RYBNIK GLIWICKA 72			
1. Wymagania odniesienia: rozp. MG PiPS z 29.10.2003 (Dz.U.Nr 193, poz.1890), Procedura UDT Nr : PS 01-41			
2. Wynik badania: negatywny.			
3. Uwagi, zalecenia, niezgodności, wyposażenie pomiarowo-badawcze, badana wersja montażowa : Stwierdzono uszkodzony silnik wciągarki. Brak możliwości przeprowadzenia prób. Zabrania się eksploatacji urządzenia. Po przygotowaniu urządzenia do badania dźwig zgłosić do badania w UDT celem uzyskania decyzji zezwalającej na jego eksploatację.			
4. Konserwujący obecny przy badaniu: p. I. Gruszka Dokument potwierdzający kwalifikacje: K/07/00235/05			
5. Obsługujący obecny przy badaniu: _____ Dokument potwierdzający kwalifikacje: _____			
6. Termin następnego badania: Po zgłoszeniu Na uzasadniony wniosek eksploatującego badanie może być przeprowadzone przed wyznaczonym terminem, zgodnie z wymaganiami odniesienia.			
7. Potwierdzam obecność konserwującego i odbiór protokołu.  Imię, nazwisko i podpis eksploatującego lub osoby upoważnionej		8. Pieczęć i podpis inspektora  Inspektor Piotr Kujawski	
Niniejszy protokół może być powielany, wyłącznie w całości, za zgodą eksploatującego i Urzędu Dozoru Technicznego.			

**PREZES
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO**

RYBNIK, dnia 01.03.2012

"HOSSA" SP. Z O.O.

**HOTELOWA 12
44-213 RYBNIK**

DECYZJA

Na podstawie art. 18 ust.1, 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po przeprowadzeniu badania okresowego (protokół z dnia 01.03.2012) urządzenia technicznego o numerze fabrycznym 248984 i numerze ewidencyjnym N3107001261 :

1. wstrzymuje się eksploatację ww. urządzenia technicznego,
2. decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności zgodnie z art. 108 §1 Kpa,
3. traci moc decyzja Prezesa UDT z dnia 15.02.2011 w sprawie zezwolenia na eksploatację ww. urządzenia technicznego.

UZASADNIENIE

W dniu 01.03.2012 przeprowadzono badanie okresowe urządzenia technicznego: DŻWIG o nr ewidencyjnym UDT: N3107001261. W wyniku badania przedmiotowego urządzenia stwierdzono:
1) Uszkodzony silnik wciągarki i brak możliwości przeprowadzenia prób, co stanowi naruszenie następujących przepisów art 18 ust. 1 i 2 ustawy o dozorze technicznym z dnia 21.12.2000 D9Dz. U. Nr 122 poz. 1321)

W związku z zaistniałą sytuacją nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności jest niezbędne.

**PREZES
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO**

Inspektor
Urzędu Dozoru Technicznego

z up.

POUCZENIE: Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo do wniesienia odwołania do Ministra Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie ul. Szczeńliwicka 34.

Klarownik d/s Technicznych

Dariusz Musiolik

potwierdzenie odbioru decyzji

01.03.2012

data