



- A GONTY BITUMICZNE
ISTNIEJĄCE WARSTWY DACHU
PAROIZOL. - FOLIA PE
- B DESKOWANIE
ISTNIEJĄCE WARSTWY STROPU
PLYTA G-KF
- C DESKOWANIE
ISTNIEJĄCE WARSTWY STROPU
TYNK CEM.-WAP. NA TRZCINIE
- D PODŁOGA PRZEMYSŁOWA
ISTNIEJĄCE WARSTWY STROPU
TYNK CEM.-WAP.
- E PODŁOGA PRZEMYSŁOWA
ISTNIEJĄCE WARSTWY STROPU
TYNK CEM.-WAP.
- F PODŁOGA PRZEMYSŁOWA
ISTNIEJĄCE WARSTWY STROPU
TYNK CEM.-WAP.
- G TYNK CEM.-WAP.
ISTNIEJĄCE WARSTWY ŚCIANY
TYNK CEM.-WAP.
- H GONTY BITUMICZNE
ISTNIEJĄCE WARSTWY DACHU
PLYTA G-KF

BAKBUD S.C. K. Seweryn, E.Seweryn <i>ul. Długa 96, 44-200 Rybnik, tel.: 32 42 47 105</i>			
Temat:			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 18			
Obiekt:			
Przedszkole nr 18 ul. Stanisława Malachowskiego 40; 44-251 Rybniku dz.nr 1030/113			
Inwestor:			
Urząd Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik			
INWENTARYZACJA - - PRZEKRÓJ A-A			
Projektant:	mgr inż.arch. M. KOZIK-NIESTEROK upr.13/SLOKK/2014		Podpis:
Opracowanie:			
Ełzbieta SEWERYN			
Data:	wrzesień 2019	Branża:	Rys. nr:
		BUD.	1-06