


Nr badania: 16/03/2013/G/1

RAPORT Z BADAŃ

Kontrakt	Projektowana budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja boisk sportowych przy ZSB przy ul. Świerklańskiej w Rybniku.		
Zleceniodawca	t u m a s / radzyński / a r c h i t e k t u r a, ul. Podmiejska 89A, 44-207 RYBNIK.		
Materiał	Ps		
Pochodzenie	otwór nr 1, głębokość 3,0 m p.p.t.		
Miejsce pobrania	lokalizacja w zał. nr 1		
Próbkę pobrał / dostarczył	Geo-Tech		
Specyfikacja Techniczna	/		
Data pobrania	16.03.2013	Data opracowania	18.03.2013

Analiza sitowa wg PN-B-04481



Badana cecha	Norma badawcza	Wynik
Wskaźnik różnoziarnistości U		3,00
Wskaźnik krzywizny uziarnienia C		1,33
Srednica ziarn d_{20}	PN-B-04481:1988	0,21
Współczynnik filtracji (m/d)	wzory amerykańskie	8,44

Badania wykonał:

Sprawdził: