



SZCZEGÓŁ OSADZENIA OKNA (NA PRZYKŁADZIE O1)

STAN ISTNIEJĄCY




STAN PROJEKTOWANY




SZCZEGÓŁ OSADZENIA OKNA W PIWNICY (NA PRZYKŁADZIE O9)

STAN ISTNIEJĄCY



STAN PROJEKTOWANY



OZNACZENIA NA RYSUNKU:



istniejąca ściana zewnętrzna, podlegająca termomodernizacji
- ocieplenie styropianem Austrotherm EPS40 FASADA gr. 12cm



wyburzenie ściany (dot. węgarka okiennego)



otwór w ścianie wynikający z demontażu okna skrzynkowego

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| Inwestor: URZĄD MIASTA RYBNIK UL. CHROBREGO 2, 44-200 RYBNIK | | Branża: Budowlana | | FUNDACJA EKOLOGICZNA "EKOTERM SILESIA" UL. PODMIEJSKA7 44-200 RYBNIK |
| Nazwa projektu: Projekt termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 4 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Rybniku przy ul. Małachowskiego 145 | | Nazwisko: | Podpis: | |
| Nazwa rysunku: SZCZEGÓŁ OSADZENIA OKNA W ŚCIANIE | | Opracowali: inż. Piotr POŁATA inż. Paulina SZTEFKA | | |
| Numer rysunku: 10 | | Data: listopad 2011 | Nr uprawnień: - Zatwierdziła: inż. Katarzyna Seweryn | Skala: 1:25 |
| | | | Nr uprawnień: 252/02 | Nr arkusza: - |