

**Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śl. w Rybniku ul. T. Kościuszki 41 – modernizacja budynku**  
**(dokumnetacja fotograficzna)**

**Część administracyjna**



Fot.1 Schody drewniane



Fot.2 Schody drewniane



Fot.3 i 4 Balustrada drewniana



Fot.5 Płytki cementowe 15x15cm istniejące



Fot.6 Drzwi drewniane do renowacji





Fot.7 Drzwi drewniane do renowacji



Fot. 8 Krata do malowania



Fot.9 Listwa wieńcząca lamperię




Fot.10 Listwa podłogowa przyścienna drewniana


## Portiernia



Fot.11 Istniejąca portiernia w korytarzu



Fot.12 Miejsce planowanej witryny nowej portierni zlokalizowanej w pom. 10



Fot. 13 Witryna portierni



Fot. 14 Witryna portierni



Fot. 15 Witryna portierni





Fot. 16 Planowana portiernia w pom. 10



Fot. 17 Planowana portiernia w pom. 10 - wnętrze



Fot. 18 Planowana portiernia w pom. 10 – wnętrze




Fot. 19 Planowana portiernia w pom. 10 – wewnątrz

## Korytarze



Fot. 20 Parter



Fot. 21 Piętro I



Fot. 22 Piętro II – klatka schodowa główna



Fot. 23 Piętro II – klatka schodowa boczna



Fot. 24 Poddasze






Fot. 25 Poddasze



Fot. 26 Klatka schodowa główna – okładzina schodów do wymiany




Fot. 27 i 28 Klatka schodowa boczna i przy sali gimnastycznej – okładzina schodów do wymiany



Fot. 29 Pochwyt drewniany do renowacji



Fot. 29 Krata do renowacji



Fot.30 Drzwi drewniane



Fot. 31 Drzwi drewniane do renowacji



## Aula



Fot.32 Boazeria do demontażu, okładzina z GKB



Fot.33 Ściany i sufity do malowania