



Dokumentacja Fotograficzna i Rysunkowa

Zadanie 1 / Lokalizacja B

**Plan sytuacyjny z orientacyjną lokalizacją planowanego obiektu
(teren Przedszkola nr4 w Rybniku w dz. Ligota-Ligocka Kuźnia , ul. Miarki 72 ,
– dz. nr 2612/46;2611/46)**




Dokumentacja zdjęciowa terenu - planowana lokalizacja obiektu



Legenda:

Planowana lokalizacja nawierzchni bezpiecznej piaskowej -



Murek oporowy (opis w przedmiarze) do remontu -



Mur do naprawy (wymiany) tynku



Przebieg ogrodzenia (nowego i starego pl. zabaw) -



Krzewy do wykarczowania (opis w przedmiarze) -



Sporządził: Józef Skorecki – IMI-I