GEO–TECH
40–871 Katowice
ul.1000–lecia 80/162
tel. 600–111–066

Karta dokumentacyjna otworu geotechnicznego

Otwór: 3 wys. 272.49 m npm

Obiekt: Projektowana budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja boisk sportowych przy ZSB przy ul. Świerklańskiej w Rybniku.

Woj: śląskie

Zleceniodawca: t u m a s / radzyński / a r c h i t e k c i, ul. Podmiejska 89A, 44–207 RYBNIK.

Brygadzista: mgr inż. Jan Kozik

Wiercenie nadzorował: mgr Dariusz Sakowski podpis:

Wiercenie opracował: mgr inż. Katarzyna Kucharczyk podpis:

Rodzaj świdra	ø rur i głęb. rurowania	Głęb.nawierc. i ustabilizow. zwierc. wody	Głęb.pobrania prób gruntu	Skala 1:50	Profil litologiczny	Miąższość w–wy w [m]	OPIS MAKROSKOPOWY: Rodzaj gruntów	Wilgotność	Ilość wałeczkowań	Stan gruntu	$CaCO_3$	Stratygrafia	Nr w–wy geotechnicznej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
świder spiralny, szapa	Ø6”		1.8	1.0 2.0 3.0 4.0	N Po Ps+ż Ps+ż	0.5 0.5 1.7 1.3	Nasyp[K+c+Po] czarna Pospółka j. brązowa Piasek średni+żwir c. żółta Piasek średni+żwir żółta	w w w w	/ / / /	/ szg szg szg		Czwartorzęd	I IIb_1 IIa